








Einbauanleitung – Fertigteilwerk

Typ K-A Set BS



Vor dem Einlegen der Zugstäbe sicherstellen, dass alle Muttern vollständig bis zum inneren Gewindeende aufgedreht sind.



Einbuanleitung – Fertigteilwerk

